



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Сургут

(место составления предписания)

« » мая 20 16 г.

(дата составления предписания)

11⁰⁰

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 57/4031-П/1

Выдано: Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» (ООО УК «Возрождение»)

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Мною, государственным инспектором Сургутского комплексного отдела Савченко А.Н.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой (внеплановой) документарной проверки, согласно распоряжению № 57/4031 от 29 апреля 2016 года

(Распорядительный документ Управления) (номер) (число) (месяц - словом) (год)

в присутствии: Якунина И.С. – главного инженера ООО УК «Возрождение»

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1.	Крышки люков машинных помещений лифтов установленных по	п. 5.3.3.8. ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998); Лифты. Общие требования	30 июня 2016г.

В.Х. Ч. 116
ООО УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
05.05.16.

	адресу г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18, не оборудованы замками.	безопасности к устройству и установке Дата введения 14.10.2014 Статья 6. Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта, п. 3.3. технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824).	
2	У лифта пассажирского г/п 400кг. установленного по адресу г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18, под. 2 не отрегулированы средства, предотвращающие пуск перегруженной кабины в режиме нормальной работы	п. 1.15. Приложение 1, Статья 6. Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта, п. 3.3. технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824).	30 июня 2016г.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до 30 июня 2016г. уведомить Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Сургут, ул. Губкина, 13а.

(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора))

Предписание выдали (выдал):



(подпись)

Савченко А.Н.

(расшифровка подписи)

государственный инспектор

(должность)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор ООО УК «Возрождение»

(должность руководителя организации)

(подпись)

Кульба В.А

(расшифровка подписи)

мая 2016

(дата)